











Quick Start Guide
 Guide de démarrage rapide
 Руководство по
 быстрому запуску
 دليل التشغيل السريع

SD2300






Unpack
 Установка

Dépliage
 الفتح




Insert Batteries
 Вставка батареек

Insérez les piles
 أدخل البطاريات





Connect Headphones
 Присоединение наушников

Connectez le casque
 وصل سماعات الرأس



Pack Up
 Сборка

Repliage
 الحزم



OPERATING FREQUENCY: The detector is configured to operate at a fundamental operating frequency of 9.3 KHz.

اقرأ دليل التشغيل للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً
 Прочитайте руководство по эксплуатации для получения подробной информации
 Read the instruction manual for more detailed information
 Lisez le manuel d'instruction pour des informations plus détaillées



www.minelab.com

Setup

Réglage

Настройка

الإعداد


1

Set default Sensitivity

Sélectionnez la sensibilité par défaut

Установка чувствительности по умолчанию

ضبط الحساسية الافتراضي



4

Set Threshold

Réglez le seuil de tonalité

Пороговый тон

ضبط الحد




2

Turn On

Mettez sous tension

Включение

التشغيل




5

Ground Balance

Compensez les effets de sol

Балансировка грунта

الموازنة الأرضية




3

Noise Cancel

Éliminez les interférences

Шумоподавление

إلغاء الضوضاء



50 s




6

Start Detecting

Commencez à détecter

Начало поиска

إبدأ الكشف




Detecting Basics

Fondamentaux de la détection

Основы поиска

قواعد الكشف




Sweep level

Balayez à niveau

Уровень размаха катушки

مستوى المسح




Keep metal away from coil

Éloignez tout métal de la tête de détection

Держите металл подальше от катушки

احفظ المعادن بعيداً عن الملف




Sweep slowly

Balayez lentement

Двигайте катушкой медленно

إمسح ببطء



Recommended 15 m

15 m recommandés

Рекомендованные 15 м

الموصى به 15 متر



15 m [45']

Move apart

Séparez-vous

Двигайтесь порознь

تحرك بعيداً




Overlap sweep

Balayages se chevauchant

Перекрывайте движения катушки

مسح متراكب



Refill hole

Rebouchez vos trous

Заполните лунку

إعد ملء الحفرة