

搜索模式



快速入门



开机

1




选择搜索模式

2



噪声消除

3



开始探测

4



X-TERRA PRO

使用入门指南

本《使用入门指南》和完整版X-TERRA PRO®
《用户手册》可登陆公司网站下载。

可选下列语种：


DE Deutsch FR français KR 한국어 RU русский
ES Español JP 日本語 PT Português ZH 中文

minelab.com

4901-0451-1




组装



充电

5至6小时



! 务必使用充电规格不低于2 A / 5 V的
优质USB充电器为探测仪充电。

使用劣质USB充电器可能导致USB充电故障。

USB充电器上应带有下列认证标志：



控件与显示界面

