



Field Guide
 Guía de Campo

GPZ 7000

Read the instruction manual for more detailed information
 Lea el manual de instrucciones para obtener información más detallada
 Leia o manual de instruções para informações mais detalhadas



Select Reset All
 Seleccione Restablecer Todo
 Seleccione Reconfigurar Tudo

2



Press and hold for 10 seconds
 Pulse y mantenga pulsado durante 10 segundos
 Pressione e segure por 10 segundos

1



Configuração de Fábrica


Factory Reset

Restablecimiento de Fábrica

Quick Start

1

Turn On and wait for battery indicator
 Encienda y espere a que aparezca el Indicador de batería
 Ligue e espere o indicador da bateria



Início Rápido

2


Select Quick Start
 Seleccione Inicio Rápido
 Seleccione Início Rápido



Início Rápido


3

Select Reset Settings
 Seleccione Restablecer Configuración
 Seleccione Ajustes de Reconfiguração



4

Noise Cancel
 Cancelar el Ruido
 Cancelar Ruído




5

Quick-Trak
 Quick-Trak
 Quick-Trak



6

Start Detecting
 Iniciar la Detección
 Comece a Detecção




Threshold Level

1




Nivel del Umbral

2



Nível de Tom Limiar


3



Connect WM 12 (optional)

1

Select 'Connect WM 12'
 Seleccione 'Conectar WM 12'
 Seleccione 'Conectar WM 12'



Conectar WM 12 (Opcional)

2

Follow the on-screen instructions
 Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla
 Siga as instruções na tela



Gold Mode Módulo para Ouro

Modo de Oro

Ground Type Tipo de Solo

Tipo de terreno

High Yield
Alto Rendimiento
Alto Rendimento

General
General
Geral

Extra Deep
Profundidad extra
Profundidade extra

Small/Medium nuggets
Pepitas pequeñas / medianas
Pepitas pequenas / médias

General nuggets
Pepitas generales
Todos os tipos de Pepitas

Deep large nuggets
Pepitas grandes y profundas
Pepitas grandes e profundas



Normal
Normal
Normal



Difficult
Difícil
Difícil

Severe
Severo
Severo

Low soil mineralisation
Suelo de baja mineralización
Solo de baixa mineralização

High soil mineralisation
Suelo de alta mineralización
Solo de alta mineralização


Severe soil mineralisation
Suelo de severa mineralización
Solo de severa mineralização



Quick-Trak


1

Keep coil close to ground
Mantega la bobina cerca del suelo
Mantenha a bobina próxima do solo




2

Sweep coil over one spot
Barra la bobina sobre un lugar
Passe a bobina sobre um local



3




4

Sweep until audio is stable
Barra hasta que el audio esté estable
Passe a bobina até que o áudio seja estável




5



6



Start detecting
Comience la detección
Comece a detecção



Detecting Basics

Detección Básica



Detecção Básica





Sweep level
Nivel del barrido
Nível da varredura



Keep metal away from coil
Mantenga los metales lejos de la bobina
Mantenha metais afastados da bobina





Sweep slowly
Barra lentamente
Varra lentamente



Recommended 15 m
La distancia recomendada es de 15 m
Recomenda-se a distância de 15 m

Move apart
Manténgase lejos de otros detectores
Afasto-se de outros detectores



Overlap sweep
Superposición del barrido
Sobreponha a varredura



Refill hole
Vuelva a llenar el agujero
Tape o buraco