

GPZ 7000



Minelab компанийн нэмэлт тоноглол ферритын хээрийн гарын авлага

Хөрсний тэнцвэрийг оновчтой тохируулахын тулд GPZ 7000 загвар хөрс, ялангуяа хөрсний эрдэсжилтийн өөрчлөлтийн талаар аль болох их мэдээлэл шаарддаг.

Хөрсний тэнцвэрийг нарийн тохируулахад тусалдаг маш хэрэгтэй мэдээллийг феррит өгдөг тул феррит ашиглан хөрсний тэнцвэр тохируулах гэдэг нь хөрс тэнцвэржүүлэх эхний үед бага талбайг хамруулна гэсэн үг.



Minelab компанийн нэмэлт тоноглол феррит (сэлбэгийн № 3011-0301)



Уламжлалт дээрээс доош хөдөлгөөн бус нэг талаас нөгөө рүү хөдөлгөөн хийх замаар хөрсний тэнцвэрийг тохируулахыг санаарай.

GPZ 7000 загварын илрүүлэгчийн хөрсний тэнцвэрийг тохируулах талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахын тулд 'GPZ 7000 загвар Хөрсний тэнцвэрийг оновчтой тохируулах зөвлөгөө' гэсэн гарчигтай мэдлэгийн сангийн нийтлэлийг (MCH 26) үзэж татан авахын тулд www.minelab.com вэбсайтад зочилно уу.

www.minelab.com



Ферритээр хөрсний тэнцвэрийг тохируулах


1. Объект байхгүй задгай газрыг олж, ферритыг газрын гадаргууд тавина уу.
2. GPZ 7000 загварын илрүүлэгчээ асаана уу.
3. Илрүүлэх хуудсанд Хурдан ажиллуулах гэснийг сонгоно уу.
4. Дуу, илрүүлэх тохиргоог шинээр тохируулах гэснийг сонгоно уу.
5. Чимээгүй болгох үйлдлийг гүйцэтгэнэ үү.
6. Хөрсний тэнцвэрийг тохируулахдаа Хурдан мэдрэх товчийг удаан дарж, дараа нь 8-р зурагт буй хөдөлгөөнөөр, энгийн илрүүлэх өндөрт тавгаар самнаж эхэлнэ үү.

ЧУХАЛ: Та хөрсний тэнцвэрийг тохируулж бараг эхлэнгүүтээ тавгаа ферритын дээгүүр явуулна уу.

7. Зурагт харуулснаар тавгаар ферритын дээгүүр самнах бүрдээ аль болох их талбай дээгүүр тавгаар үргэлжлүүлэн 10-12 секунд самнана уу.

АНХААР:

Тавгаар ферритын дээгүүр самнахад дуу чимээгүй, тогтвортой болсны дараа хөрсний тэнцвэрийг тохируулж дуусна.



8. Хурдан мэдрэх товчлуураас гараа авч, илрүүлж эхэлнэ үү.